

关于 2026 年 4 月危废焚烧炉废气重金属月度

自行监测未开展的情况说明

我单位新发药业有限公司新厂，排污许可证编号：91370521706168390M001P。我司危废焚烧炉 2026年4月1日至4月12日期间正常稳定运行；4月13日焚烧炉下渣口堵塞，存在安全运行隐患，为杜绝非正常排放、防范环境风险，我司立即采取紧急停炉措施，全面停机开展检修维修工作。自4月13日至4月30日，该焚烧炉全程停机停运，无危废焚烧作业、无工艺烟气产生及外排，不具备废气现场采样监测条件。

按照排污许可证自行监测要求及《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）规定，我司原定 2026年4月13日开展焚烧炉排气筒重金属月度例行监测，受本次设备突发故障、长期停机停运影响，本月度例行监测工作未能按期完成。



关于 2026 年 4 月危废焚烧炉废气重金属月度

自行监测未开展的情况说明

我单位新发药业有限公司，排污许可证编号：91370521706168390M002Q。我司危废焚烧炉 2026 年 4 月 1 日至 4 月 9 日期间危废焚烧炉二燃室浇注料脱落，脱落处部位炉体温度较高，存在安全运行隐患，全面停机开展检修维修工作。自 4 月 9 日至 4 月 17 日，开始烘炉运行，期间正常运行。自 4 月 17 日再次因危废焚烧炉二燃室浇注料脱落，导致炉体温度较高全面停机开展检维修。自 4 月 27 日至 4 月 29 日该焚烧炉进行烘炉，焚烧炉还未达到稳定正常运行，不具备废气现场采样监测条件。

按照排污许可证自行监测要求及《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）规定，我司原定 2026 年 4 月 20 日开展焚烧炉排气筒重金属月度例行监测，受本次突发故障、停机停运影响，本月度例行监测工作未能按期完成。

新发药业有限公司

